

jo card guick start buide

for [

ISO-730

語言 版本 更新日期

繁體中文 V1.2 Jan.2009

1

您的產品包含那些配件?

- ▶ 一張 ISO-730 系列板卡
- ➤ 一張安裝軟體光碟(**V2.1** 或更新版本)
- 一張快速入門指南(本文件)

2

安裝 Windows 驅動程式

請依照下列步驟:

1.執行 Windows 驅動程式安裝。驅動程式位置:

CD:\NAPDOS\ISA\ISO\DLL\

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/iso/dll/

- 2.按 "Next >" 按鈕並開始安裝。
- 3.按"Next >"按鈕並選擇安裝路徑。
- 4.按"Install"按鈕繼續安裝程序。
- 5.選擇 "NO, I will restart my computer later" 並且接 "Finish".




Windows 驅動程式只支援 windows 98/NT/2000 及 XP/2003/Vista 32-bit 版本

3

I/O 位址 & 中斷資源設定

➤ 將 SW1 調整爲你所需要的基準位址。




> 中斷資源設定



SW1: Base Address (*)預設基準位址設定

					ı			
Address	A9	A8	A7	A6	A5	A4	А3	A2
200h	OFF	ON						
204h	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
208h	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
20Ch	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
:	:	:	:	:	:	:	:	:
2F8h	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2FCh	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
(*) 300h	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
304h	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
308h	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
30Ch	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
310h	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
314h	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
:	•	••	:	••	•	••	:	••
330h	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
334h	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
338h	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
33Ch	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
:	:	:	:	:	:	:	:	:

> JP4/JP5 選擇版本



安裝硬體裝置

請依照下列步驟:

- 1. 關掉電腦電源
- 2. 打開電腦機殼
- 3. 選擇未使用的 ISA 插槽,並移除保護裝置
- 4. 小心插入板卡至 ISA 插槽中,並以螺絲固定住
- 5. 裝回電腦機殼
- 6. 啓動電腦電源

在啓動電腦,進入 Windows 後繼續進行下一步驟。

5

新增硬體裝置




Windows 2000/XP/2003/Vista32 的使用者需進行此步驟, Windows9x/ME/NT 的使用者請省略此步驟。

7. 新增硬體

- 7-1 單擊 "開始 / 設定 / 控制台" 來開啓控制台。
- 7-2 雙擊 "新增/移除硬體" 並且按 "下一步》" 按鈕。
- 7-3 選擇 "是的,我已連接硬體 並且按 "下一步 >" 按鈕。
- 7-4 選擇 "新增硬體裝置" 並且按 "下一步 >" 按鈕。
- 7-5 選擇 "安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)" 並且按 "下一步 >" 按鈕。

- 7-6 選擇"其它裝置 並且按"下一步 >" 按鈕。
- 7-7 單擊"從磁片安裝" 按鈕。
- 7-8 單擊 "瀏覽···" 按鈕,選擇 Inf 檔案,預設路徑在 C:\DAQPro\ISO_WIN2K\Inf 並且按 "確定" 按鈕。
- 7-9 從 "機型:" 列表框中選擇您的裝置並且按 "下一步 >" 按鈕。
- 7-10 Windows 會顯示對話框,請按"確定"按鈕,進入裝置屬性設定。

8. 修改裝置屬性



9. 重新開機

更詳細的"新增硬體"資訊。請參考:

CD:\NAPDOS\ISA\Manual\PCI_ISA_PnP_Driver_Installation_in_Win9x_2K_XP.pdf

6

腳位定義

➤ B2 版本腳位定義。

	CN6					
IDI 0 IDI 2 IDI 4 IDI 6 IDI 8 IDI10 IDI12 IDI14 EI.COM1 IDO 0 IDO 2 IDO 4 IDO 6 IDO 8 IDO 8 IDO 10 IDO12 IDO14 EO.COM2	1 2 20 20 21 4 22 55 23 66 7 25 8 9 27 10 29 11 29 12 30 13 14 00 31 14 00 31 14 00 31 14 00 31 16 17 18 19 0 37	IDI 01 IDI 03 IDI 05 IDI 07 IDI 09 IDI 11 IDI 13 IDI 15 EI.COM2 EO.GND IDO 1 IDO 3 IDO 5 IDO 7 IDO 9 IDO 11 IDO 13 IDO 13 IDO 15	IDI 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	IDI 1 IDI 3 IDI 5 IDI 7 IDI 9 IDI11 IDI15 EI.COM EI.COM	CN1 IDO 0 1

➤ TTL I/O 腳位定義。

CN4				CN3				
DI 0	1	2	DI 1	DO 0 1				
DI 2	3	4	DI 3					
DI 4	5	6	DI 5					
DI 6	7	8	DI 7					
DI 8	9	10	DI 9					
DI10	11	12	DI11					
DI12	13	14	DI13					
DI14	15	16	DI15					
D.GND	17	18	D.GND					
+5V	19	20	+12V					

Digital input/output connector


更詳細的"腳位定義"資訊,請參考:

CD:\NAPDOS\ISA\ISO\Manual\iso-730.pdf

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/iso/manual/iso-730.pdf

自我測試


- 1. 使用 CA-2002(選購) 將 CN3 連接至 CN4。
- 2. 使用 DN-37(選購) 將 IDI[0-15] 連接至 IDO[0-15]。 (CN6.Pin1→CN6.Pin11 CN6.Pin27→CN6.Pin37)
- 3. 外部供電+24 V 連接 EI.COM1, EI.COM2, EO.COM1, EO.COM2。(外部供電+24 V 連接至 CN6.Pin9, CN6.Pin10, CN6.19, CN6.Pin28; 外部供電 GND 連接至 CN6.Pin29)




4. 執行 ISO-730 範例程式。

程式路徑: C:\DAQPro\ISO WinXXX\Demo\

5. 確認板卡數量和硬體設定。



6. 測試 DIO 功能結果。



8

參考資訊

✓ ISO-730 系列板卡產品網頁:

http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc_based/iso_730.htm

✓ CA-2002(選購品)網頁:

http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm

✓ DP-665(選購品)網頁:

http://www.icpdas.com/products/Accessories/power_supply/dp-665.htm

✓ DN-37(選購品)網頁:

http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_37.htm

✓ 相關文件位置:

CD:\NAPDOS\ISA\ISO\manual

ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/iso/manual/

✓ 相關軟體位置:

CD:\NAPDOS\ISA\ISO

http://www.icpdas.com/download/isa/iso/index.htm

泓格科技(ICP DAS)主網頁

http://www.icpdas.com



- 專業技術支援
- 代理商及訂購資訊
- 增強設備功能的相關資訊
- 常見問題
- 應用案例

聯絡方式 <u>Service@icpdas.com</u>

Copyright ©2008 by ICP DAS Co., Ltd. All right are reserved