

WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.2.4 版本更新說明

發行日期:2022 年 08 月 17 日

作業系統主要特色:

項目	支援	敘述
Windows CE 7.0 Core OS	Yes	
支援的語系	是	<ul style="list-style-type: none">● WP-8x21-CE7 ML: 支援下列多國語言<ul style="list-style-type: none">- 英文- 德文- 俄文- 法文- 西班牙文- 義大利文- 韓文- 簡體中文- 繁體中文
.NET Compact Framework 3.5	是	V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	否	
螢幕解析度		800 x 600, 1024 x 768
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組  單一主機最多可增加16個序列埠。例如一個模組4個序列埠，單一主機最多可插4個模組共16個序列埠。	是	支援的模組 <ul style="list-style-type: none">I-8112iW (RS-232 *2)I-8114W (RS-232 *4)I-8114iW (RS-232 *4)I-8142iW (RS-485 *2)I-8144iW (RS-485 *4)

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體		
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.91 以前	V1.22	V1.5
V1.1.2.4 [08/17/2022]	V1.3.4.3	Yes	Yes	Yes
V1.1.2.2 [07/08/2022]	V1.3.4.3	Yes	Yes	Yes
V1.1.2.1 [07/08/2021]	V1.3.4.2	Yes	Yes	No
V1.1.2.0 [02/05/2020]	V1.3.4.2	Yes	Yes	No
V1.1.1.9 [10/26/2018]	V1.3.4.1	Yes	Yes	No
V1.1.0.0 [08/08/2017]	V1.2.2.0	Yes	Yes	No
V1.0.0.3 [07/20/2016]	V1.2.2.0	Yes	No	No

目錄

WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.2.4 更新說明 [08/17/2022]	4
--	---

WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.2.4 更新說明 [08/17/2022]

摘要

此次更新，修正使用函式 `serialport.discardinbuffer()` (C#) / `PurgeComm()(c++)`，導致多埠序列通訊模組，發生通訊異常的問題

錯誤修正

- 修正使用函式 `serialport.discardinbuffer()` (C#) / `PurgeComm()(c++)`，導致 I-8144iw/I-8114iw 多埠序列通訊模組，發生通訊異常的問題

Eboot 1.3.4.3 [07/06/2022]

- 無變更

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體		
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.91 以前	V1.22	V1.5
V1.1.2.4 [08/17/2022]	V1.3.4.3	Yes	Yes	Yes

PAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.5.0.3 版 (更新日期: 03/15/2021)
- PAC Utility 1.2.2.6 版 (更新日期: 03/15/2021)