

更新日誌 - EMP-2848M

目錄

[1.0.1] - 2024-04-29	1
[1.0.0] - 2023-04-10	3

[1.0.1] - 2024-04-29

名稱	描述	版本	說明
ecat-mod	EtherCAT Master Modules	1.0.1	- 當主站處於活動狀態時，從站配置增加儲存 SII - 從站掃描時增加預先檢查 SII 內容，以檢查從站配置是否有相同 SII - 從站掃描狀態機增加尋找從站配置 SII，減少讀取 SII 時間
ecat-dev-rt	EtherCAT device runtime	1.0.1	- 增加 ID 模式用於尋址從站 - 修正了最大可支援從站數量問題 - 修正了 EtherCAT 處理數據過大造成崩潰問題 - 修正了虛擬軸無法移動及歸原點
libecat-dev	EtherCAT device library	1.0.1	增加讀取從站連接埠資訊功能
ecat-web	EtherCAT Web server	1.0.1	- 在 PLC->Task 節點上增加啟動/停止 PLC 任務功能 - 裝置檔案管理增加打包全部檔案功能 - 增加從站功能分類頁面 - 新增在建立 ENI 檔時將軸附加到運動控制的功能。 - 增加使用 Viz.js 繪製 EtherCAT 拓撲 - 增加了 OPC UA 憑證儲存管理介面 - 增加 ID 模式用於尋址從站介面 - 增加設定從站 ID 表格 - 增加重新載入 ENI 檔互動視窗 - 增加了顯示 EtherCAT

			Runtime 最後重新載入的 ENI 檔案名稱 • 將側邊清單變更為樹狀結構 • 變更網路配置表格顯示格式 • 變更導覽區域中 EtherCAT 從站節點的顯示格式 • 變更軟體更新、重啟網頁、重啟裝置的互動視窗背景顏色為透明 • 刪除啟動 OP 任務互動視窗 • 刪除匯入和匯出預設 ENI 功能 • 修正了 SDO, PDO 資料型別轉換錯誤 • 修正了在軸編輯頁面選擇軸類型時出現無效的控制從站問題。
t5mt-rt	PLC T5 multitask runtime	12.0.1.0	• 修正了缺少 DDKC 函式庫問題 • 修正了儲存程式碼檔案檔案系統沒有同步問題 • 修正了 t5license.c 程式使用 T5_PRINTF 問題 • 在載入 DDKC 函式庫時使用小寫名稱來載入 • 修改了版本號碼格式，前三碼與原廠相同，第四碼為 ICP DAS 控管號碼 • 更新原廠控管程式碼至 12.0.1 版本
libddkc-opcuaserv2	PLC(T5MT) OPC UA Server DDKC library	1.0.0	• 首版，讓 PLC runtime 支援 OPC UA 功能
libddkc-pacio	PLC(T5MT) PAC IO DDKC library	1.0.0	• 首版，PAC IO DDKC 虛擬函式庫
libt5bdll-ecat	PLC(T5MT) EtherCAT FBs library	1.0.1	• 修正了讀取功能塊名稱的方法以支援長名稱
libt5bdll-mc	PLC(T5MT) PLCopen FBs library	1.0.1	• 修正了讀取功能塊名稱的方法以支援長名稱

[1.0.0] - 2023-04-10

名稱	描述	版本	說明
ecat-web	EtherCAT Web server	1.0.0.1	修正了網頁軟體無法更新問題