


Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-016						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Aug. 2007	Page	1 / 1

若 D/I 量測點在切換 OFF 到 ON，或由 ON 到 OFF 過程中有短暫的訊號跳動現象，該如何來編程？


點選連結查看更多 [ISaGRAF FAQ](#).

有些 Digital Input 感測器 (Sensor) · 在切換 OFF 到 ON · 或由 ON 到 OFF 過程中有短暫的訊號跳動現象 · 類似如下。



這種現象的 Sensor · 最好是抓取它的穩定狀態值才保險 · 如下。

以下的程式碼 · 假設該 Sensor 由 OFF 上升到 ON 時的不穩定狀態時間不超過 0.03 秒 (30ms)。



M1 變數就會得到 INPUT1 切換為 ON 的穩定值。

